



DAF LF 230 front damage // works perfect

Allgemeine Merkmale

Marke	DAF
Model	LF 230
Unterkategorie	Koffer
Kilometerstand	360.000km
Baujahr	2020
Datum der Erstzulassung	09-07-2020
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut



Eigenschaften

Kabine

Nein

DAF LF 230 front damage // works perfect

Technische Spezifikationen

Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	230hp

Zubehör