


BDM
TRUCKS

DAF LF 230 front damage // works perfect

Caractéristiques générales

Marque	DAF
Mannequin	LF 230
Sous-catégorie	Fourgon
Relevé du compteur kilométrique	360.000km
Année de construction	2020
Date de première inscription	09-07-2020
Condition	Utilisé
Conditions générales	Bien



Caractéristiques

Cabine	No
--------	----

DAF LF 230 front damage // works perfect

Spécifications techniques

Transmission	Automatique
Actifs	230hp

Accessoires